

Sz.P. Włodzimierz Pawłowski
Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Radoszycach

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach przedkłada informację o stanie obiektów sportowych znajdujących się w dyspozycji poniższych szkół:

L.p.	Nazwa szkoły	Stan obiektów sportowych
1.	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górnikach	Boisko sportowe spełnia warunki bezpieczeństwa zapewniając właściwą organizację pracy w roku szkolnym 2024/2025.
2.	Szkoła Podstawowa w Kapalowie	Stan sali gimnastycznej - dobry: - usunięto przecieki w dachu na całej szerokości łączenia budynku sali gimnastycznej z częścią gospodarczą i zapleczem sportowym, - niesprawna wentylacja mechaniczna, - rozszczelnienie rynny poziomej na budynku (od strony północnej), - wyłączone zasilanie oświetlenia zewnętrznego (zwarcie elektryczne), - obniżenie posadzki w części sanitarnej sali. Stan boiska środowiskowego - dobry; - odpryski farby na metalowych częściach ogrodzenia boiska, - ubytki w nawierzchni, - niewidoczne linie boiska. Stan placu zabaw – dobry: - dokonano wymiany odbojów (opon) przy huśtawce-równoważni, - uzupełniono braki płyt nawierzchni przy karuzeli, - karuzela na placu zabaw jest sprawna, w użytkowaniu, - dokonano wymiany elementów drewnianych (słupki, równoważnia), - wymiana piasku na części placu zabaw (nawierzchnia), - niektóre części konstrukcji drewnianej placu zabaw do konserwacji.

3.	<p>Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Klucku</p>	<p>W związku z budową sali sportowej przy szkole, boisko szkolne zostało wyłączone z użytkowania ze względów bhp. Nawierzchnia boiska jest w dobrym stanie, natomiast od strony budowy sali zdjęta została siatka ogrodzeniowa boiska wraz ze słupkami. Zdemontowany został plac zabaw. Sala gimnastyczna w dobrym stanie, pomalowana i wymienione zostały lampy oświetleniowe wraz z osłonami.</p>
4.	<p>Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach</p>	<p>Sala gimnastyczna – stan dobry niewymagający napraw. Boisko piłkarskie „Orlik” – stan dobry niewymagający napraw.</p>
5.	<p>Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach</p>	<p>Szkoła dysponuje następującymi obiektami sportowymi: salą gimnastyczną, boiskiem typu Orlik i boiskiem o nawierzchni trawiastej.</p> <p>Sala gimnastyczna jest nowa. Brakuje jednak przy niej szatni i zaplecza. Dzieci przebiegają się na lekcje w-f w tymczasowych szatniach zlokalizowanych w piwnicach budynku szkoły. Brak pomieszczenia na zaplecze sportowe powoduje, że nie ma miejsca na przechowywanie sprzętu sportowego (stołów do ping-ponga, równoważni, rowerów, skrzyni, kozła, materaców, piłek i innych). Pilną potrzebą jest budowa przy sali gimnastycznej zaplecza sportowego, szatni i łazienek.</p> <p>Boisko Orlik jest w dobrym stanie. Ciągłej naprawy wymaga ogrodzenie z siatki, które ulega zniekształceniom. Boisko o nawierzchni trawiastej było użytkowane w czasie budowy sali gimnastycznej jako plac budowlany. Po zakończeniu budowy nie zostało zrewitalizowane przez wykonawcę sali gimnastycznej. Trzeba zrekultywować cały teren boiska trawiastego i zasiać trawę.</p> <p>Plac zabaw zlokalizowany obok szkoły został zdemontowany przed budową sali gimnastycznej. Jednak w czasie demontażu okazało się, że elementy drewniane są w bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się już do dalszego użytku. W związku z powyższym trzeba wybudować nowy plac zabaw. Dobrze byłoby, aby był on metalowy, gdyż elementy drewniane szybko się psują i są niebezpieczne dla użytkowników.</p>