

CUW.070.4.2024

Sz.P. Anna Ściegienna
Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Radoszycach

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Radoszycach przedkłada informację o stanie obiektów sportowych znajdujących się w dyspozycji poniższych szkół:

| L.p. | Nazwa szkoły | Stan obiektów sportowych |
|------|--------------------------------------|---|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Kapalowie | <p>Stan sali gimnastycznej pozostającej w zarządzie Miasta i Gminy Radoszyce bardzo dobry, ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadal występują przecieki w dachu na całej szerokości łączenia budynku sali gimnastycznej z częścią gospodarczą i zapleczem sportowym; - wystąpiło rozszczelnienie rynny poziomej na budynku (od strony północnej); - w części instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego występuje zwarcie; - wystąpiło obniżenie posadzki w części sanitarnej sali. <p>Stan boiska środowiskowego jest dobry, ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - występują ubytki w nawierzchni – miejscowe wyrwy; - częściowo niewidoczne linie boiska. <p>Stan placu zabaw jest dobry, ale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowitej wymiany wymaga nawierzchnia bezpieczna placu zabaw; - zużyte odboje (opony) przy huśtawce-równoważni; - brak płyt nawierzchni przy karuzeli; - karuzela wymaga remontu, gdyż jest niesprawna (wyłączona z użytkowania); - część konstrukcji drewnianej placu zabaw do konserwacji. |
| 2. | Szkoła Podstawowa | - sala gimnastyczna spełnia wymogi bhp. Podczas |

| | | |
|----|--|--|
| | im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Klucku | <p>wakacji zostały pomalowane ściany i lamperie. Wymienione zostały tablice do gry w kosza.</p> <p>- na placu zabaw wymieniono zużyte drewniane elementy niektórych urządzeń oraz pomalowano je. W listopadzie dokonano pięcioletniego przeglądu stanu technicznego placu zabaw. Wszystkie urządzenia są funkcjonalne.</p> <p>- nawierzchnia boiska sportowego „Orlik” jest w dobrym stanie. Kostka oczyszczona z trawy i chwastów. Siatka w coraz gorszym stanie (wycięta jest w niej duża dziura, zniszczona u dołu). Słupki ogrodzeniowe zardzewiały.</p> |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach | <p>- sala gimnastyczna jest nowa. Od początku II semestru uczniowie rozpoczną zajęcia wychowania fizycznego już w nowym obiekcie.</p> <p>- plac zabaw jest obecnie zdemontowany. Jednak w czasie demontażu okazało się, że elementy drewniane są w złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszego użytku.</p> <p>- boisko o nawierzchni trawiastej jest obecnie zajęte pod budowę sali gimnastycznej. Po jej zakończeniu trzeba będzie zrehabilitować teren i zasiać nową trawę. Stan boiska „Orlik” jest dobry. Remontu wymaga ogrodzenie z siatki.</p> |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górnkach | - boisko sportowe przy szkole spełnia warunki bezpieczeństwa zapewniając właściwą organizację pracy w roku szkolnym 2023/2024. |
| 5. | Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach | <p>- sala gimnastyczna – stan dobry niewymagający napraw.</p> <p>- boisko piłkarskie „Orlik” - stan dobry, wymaga wymiany siatek w bramkach, naciągnięcia i przymocowania do słupków siatek ogrodzenia od strony hali sportowej, ul. Szkolnej i ul. Żeromskiego.</p> |